


1.3	यार्ड के अन्दर की सड़क, निरीक्षण पथ, ट्रेंच कवर व फाउण्डेशन आदि की झाड़ू द्वारा सफाई । समस्त निकाले गए कचरे को ग्रीड सब स्टेशन परिसर से बाहर प्रमारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना । सफाई कार्य हेतु झाड़ू एवं आवश्यक उपकरण ठेकेदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगे ।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	नियन्त्रण कक्ष, विश्राम गृह व अन्य कार्यालय परिसर के ऊपर की छत व बरसाती नालों की सफाई । समस्त निकाले गए कचरे को ग्रीड सब स्टेशन परिसर से बाहर प्रमारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना । सफाई कार्य हेतु झाड़ू एवं आवश्यक उपकरण ठेकेदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगे ।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	केवल ट्रेंचो के कवर हटाकर अन्दर से सफाई करना व समस्त निकाले गए कचरे को ग्रीड सब स्टेशन परिसर से बाहर प्रमारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना व केबल पुनः व्यवस्थित कर ट्रेंच कवर वापिस लगाना । सफाई कार्य हेतु झाड़ू एवं आवश्यक उपकरण ठेकेदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगे ।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अ) 0.6 मीटर तक गहराई की ट्रेंच ।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ब) 0.6 मीटर से 1.2 मीटर तक गहराई की ट्रेंच ।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	स) 1.2 मीटर गहराई से अधिक की ट्रेंच ।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	ग्रीड सब स्टेशन के स्विच यार्ड में जंगली घास, काटेदार झाड़ियां, जंगली पेड़ पौधों आदि जड़ से उखाड़कर सम्पूर्ण सफाई का कार्य व इस कार्य के लिए जो ग्रेवल अव्यवस्थित की गई हो उसे पुनः व्यवस्थित करना । समस्त निकाले गए कचरे को ग्रीड सब स्टेशन परिसर से बाहर प्रमारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना । सफाई कार्य हेतु झाड़ू एवं आवश्यक उपकरण ठेकेदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगे ।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अ) ग्रेवल्ड क्षेत्र (समस्त ग्रेवल हटाना व पुनः लगाना इस कार्य में शामिल नहीं है)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ब) अनग्रेवल्ड क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL(1.1 to 1.6)									13400.67
	TOTAL ROUNDED OFF RUPEES									13401
	IN WORDS									
		THIRTEEN THOUSAND FOUR HUNDRED ONE ONLY								


ASSISTANT ENGINEER (M)
 220 KV GSS, RVPNL, DHORIMANNA
ASSISTANT ENGINEER
 220 KV GSS, RVPNL, DHORIMANNA
 (RVPNL)


EXECUTIVE ENGINEER
 220 KV GSS, RVPNL, DHORIMANNA

Executive Engineer
 220 KV GSS, RVPNL, DHORIMANNA
 (RVPNL)