



RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED

(An ISO 9001:2008 Certified Company)

(Regd. Office: Vidyut Bhawan Jan path Jaipur- 302005)

OFFICE OF THE ASSISTANT ENGINEER

132 KV GSS R.R.V.P.N.L., Dulaniya

No: RVPN/AEN/132KV/GSS/DUL/F-Yard./D- 109 Dt: 05/08/2016

To,
The All Contractors,
Approved by RVPNL

Sub :- Regarding Acceptance of General and Yard Cleaning work on CLRC rates at 132KV GSS RVPNL Dulaniya for Financial Year 2016-17.

Dear Sir,

Kindly find enclosed herewith the estimate/G Schedule of General and Yard Cleaning works required at 132KV GSS RVPNL Dulaniya for your ready reference please.

If you are interested, Please Convey your consent /acceptance to do the work as per CLRC by 15/08/2016 so that process of General and yard cleaning works of 132KV GSS Dulaniya could be initiated accordingly.

Assistant Engineer
132 KV GSS RVPNL
Dulaniya.

Enclosed:- G-Schedule

‘G’ SCHEDULE**PART-‘A’**

NAME OF WORK :- CLEANING WORKS OF YARD & GENERAL CLEANING OF CONTROL ROOM, REST HOUSE, PLCC ROOM & ASSOCIATED AREA AT 132 KV GSS DULANIYA.
(16/08/2016 to 31/03/2017 i.e. 228 Days)

BSR No.	Description	Quantity in (Sq.mtr)	Rate in (Rupees)	Unit	Frequency	Amount	BSR above	TOTAL Amount
1.0	सामान्य सफाई कार्य							
1.1	कार्यों का विवरण :- <ul style="list-style-type: none"> ग्रीड सब स्टेपन परिसर के कार्यालय, नियन्त्रण कक्ष, बरामदों, विश्राम कक्ष, सीढ़ियों, पीओएलसीओसीओ कक्ष, बैटरी कक्ष, विश्राम गृह आदि में झाड़ू से सफाई करना व फिनायल का पोंछा लगाने का कार्य । नियन्त्रण कक्ष समेत सभी कमरों के दरवाजों व खिड़कियों (मय पीषे) आदि की सफाई । समस्त पौचालय व मुत्रालय में फिनायल/रसायन का प्रयोग करते हुए सफाई एवं धुलाई का कार्य । नियन्त्रण कक्ष व अन्य सभी कक्षों की छत, खिड़की, कोने आदि में लगे जाले आदि की सफाई । उपरोक्त परिसर में कूड़ादानों (डस्टबिनो) को खाली करना । समस्त निकाले गए कचरे को ग्रीड सब स्टेपन परिसर से बाहर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना । नोट :- 1. सफाई कार्य हेतु झाड़ू, पोंछे, डस्टर, आवश्यक उपकरण आदि ठेकेदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगे । 2. अन्य सफाई का सामान जैसे फिनायल, फिनायल गोली, रसायन आदि विभाग द्वारा देय होंगे । 3. भुगतान फर्श क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा ।	337.00	19.00	100 Sq.mtr	Per day (228)	14598.84	60% 8759.30	23358.14
1.2	नियन्त्रण कक्ष से मुख्य द्वार तक सड़क व अन्य सड़कें एवं इनके दोनों ओर छोड़ी गई खाली जगह की झाड़ू द्वारा सफाई। समस्त निकाले गए कचरे को ग्रीड सब स्टेपन परिसर से बाहर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना । सफाई कार्य हेतु झाड़ू एवं आवश्यक उपकरण ठेकेदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगे ।	275.00	3.60	100 Sq.mtr	Per day (228)	2257.20	60% 1354.32	3611.52
1.3	ग्रीड सब स्टेपन के स्विच यार्ड में बनी सड़क, निरीक्षण पथ, ट्रेंच कवर, फाउंडेशन आदि की सफाई । समस्त निकाले गए कचरे को ग्रीड सब स्टेपन परिसर से बाहर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना । सफाई कार्य हेतु झाड़ू एवं आवश्यक उपकरण ठेकेदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगे ।	525.00	4.00	100 Sq.mtr	Weekly (32 Weeks)	672.00	60% 403.20	1075.20
1.4	नियन्त्रण कक्ष, विश्राम गृह व अन्य कार्यालय परिसर के ऊपर की छत व बरसाती नालों की सफाई। समस्त निकाले गए कचरे को ग्रीड सब स्टेपन परिसर से बाहर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना । सफाई कार्य हेतु झाड़ू एवं आवश्यक उपकरण ठेकेदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगे ।	340.00	3.60	100 Sq.mtr	Monthly (8)	97.92	60% 58.75	156.67

1.5	ग्रिड सब स्टेशन के स्विच यार्ड में जंगली घास, कॉटेदार झाड़ियों, जंगली पेड़ पौधों आदि जड़ से उखाड़कर सम्पूर्ण सफाई का कार्य व इस कार्य के लिए जो ग्रेवल अव्यवस्थित की गई हो उसे पुनः व्यवस्थित करना । समस्त निकाले गए कचरे को ग्रिड सब स्टेशन परिसर से बाहर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना । सफाई कार्य हेतु झाड़ू एवं आवश्यक उपकरण ठेकेदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगे । अ) ग्रेवल क्षेत्र (समस्त ग्रेवल हटाना व पुनः लगाना इस कार्य में शामिल नहीं है।)	3825.00	137.00	100	02 times	10480.50	60%	16768.80
		11640.00	89.00	Sq.mtr	02 times	20719.20	60%	33150.72
	ब) अनग्रेवल क्षेत्र			100				
				Sq.mtr				

TOTAL- Rs. 78121.05

Total Rounded Off Rs. 78121.00

(Rs. Seventy Eight Thousands one hundred twenty one only)

Terms & Conditions :-

1. Area of work shall be measured by the officer incharge of the work.
2. Payment shall be made only after satisfactory completion of work and as per quantity executed.
3. Contractor himself shall be responsible for any accident happened during the work.
4. All T&P items would be provided by contractor.
5. After cleaning all the wastage, grass ,bushes etc shall have to disposed off outside the boundary as decided by the officer incharge of the work.
6. Graveled Area should have to keep in its original position after cleaning of yard by the contractor.



ASSISTANT ENGINEER
132KV GSS RVPNL
DULANIYA