



RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED

(An ISO 9001: 2000 Certified Company)

OFFICE OF THE ASSISTANT ENGINEER (132 KV GSS) AJEETGARH

NO: RVPNL: AEN (132KV GSS) AJEETGARH: ESTT: F.: D: - 19 DATE:- 28/04/17


To ,

All Registered Contractors ,

Sub: - Inviting the acceptance for execution of General Cleaning and Yard Cleaning along with cable trenches cleaning work at 132 kV GSS , Ajeetgarh , Sikar for F.Y. 2017-18 (16/05/2017 to 31/07/2017)


On the above cited subject it is intimated that general cleaning and yard cleaning work is to be carried out during the FY 2017-18 (16/05/2017 to 31/07/2017) at 132 kV GSS , Ajeetgarh on CLRC rate contract. Therefore you are requested to convey your consent for execution of above work on CLRC during the F.Y. 2017-18 on or before 08/05/2017 till 3:00 P.M.. So that further action may be initiated.

Encl: - G. Schedule


ASSISTANT ENGINEER
(132 KV GSS), RVPNL
AJEETGARH

Copy to the following for information & n/a:-

- 1) The Superintending Engineer , RVPNL T&C , Sikar
- 2) The Executive Engineer , 220 kV GSS , RVPNL , Reengus
- 3) The Feeder Manager , RVPNL , T&C, Sikar for uploading on Nigam website portal.
- 4) Notice Board.


ASSISTANT ENGINEER
(132 KV GSS), RVPNL
AJEETGARH



RAJASTHAN RAJYA VIDHYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
(An ISO 9001:2000 Certified Company)
OFFICE OF ASSISTANT ENGINEER, 132 KV GSS RVPNL, AJEETGARH (SIKAR)
E mail : - aen.132.ajeetgarh@rvpn.co.in

**G-SCHEDULE FOR GENERAL CLEANING & YARD CLEANING ALONG WITH CABLE TRENCHES CLEANING WORK
AT 132 KV GSS AJEETGARH (SIKAR) FOR FY 2017-18 (16/05/2017 to 31/07/2017)**

क्र. स.	कार्य का विवरण	आवृत्ति	इकाई	दर रूप्यों में	अनुमानित क्षेत्रफल	कुल राशि (77 days)
1.1	<ul style="list-style-type: none">132 के.वी. जी.एस.एस. के कार्यालय, नियंत्रण कक्ष, बरामदों, विश्राम कक्ष, सीढीयाँ, पी.एल.सी.सी. रूम, बैटरी कक्ष, विश्राम गृह आदि में झाड़ू पोछा लगाने का कार्य।नियंत्रण कक्ष समेत सभी कमरों के खिड़की, दरवाजों (मय शीशों के) आदि की सफाई।समस्त शौचालयों व मूत्रालयों में फिनायल/रसायन का प्रयोग करते हुए सफाई व धुलाई का कार्य।नियंत्रण कक्ष व अन्य सभी कक्षों की छत, खिड़की कोने आदि में लगे जालें आदि की सफाई।उपरोक्त परिसर में कूड़ादानों (डस्टबिनों) को खाली करना। <p>नोट: 1 सफाई कार्य हेतु झाड़ू, पोछे, डस्टर, आवश्यक उपकरण आदि ठेकेदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगे। 2 अन्य सफाई का सामान जैसे फिनायल, फिनायल गोली, रसायन आदि विभाग द्वारा देय होंगे। 3 भुगतान फर्ष क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा।</p>	प्रतिदिन	100 वर्गमीटर फर्ष क्षेत्रफल	19.00	321.05 वर्ग मीटर	4696.96
1.2	नियंत्रण कक्ष से मुख्य द्वार तक, व स्टोर रूम तक सड़क व अन्य सड़कें एवं इनके दोनों ओर छोड़ी गई खाली जगह तथा कन्ट्रोल रूम के चारों तरफ बना चबूतरा आदि की झाड़ू द्वारा सफाई। समस्त निकाले गए कचरे को ग्रिड सब स्टेशन परिसर से बाहर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना। सफाई कार्य हेतु झाड़ू, पोछे डस्टर आवष्ये उपकरण आदि ठेकेदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगे।	प्रतिदिन	100 वर्गमीटर	3.60	1818.08 वर्ग मीटर	5039.71
1.3	यार्ड के अंदर सड़क व इन्सपैक्शन पथ, फाउंडेशन आदि की झाड़ू द्वारा सफाई। समस्त निकाले गए कचरे को ग्रिड सब स्टेशन परिसर से बाहर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना। सफाई कार्य हेतु झाड़ू, पोछे डस्टर आवष्ये उपकरण आदि ठेकेदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगे।	साप्ताहिक	100 वर्गमीटर	4.00	2875.69 वर्ग मीटर	1150.27
1.4	नियंत्रण कक्ष रैस्ट रूम व जीएसएस में स्थित अन्य कक्ष की छत आदि की झाड़ू द्वारा सफाई। समस्त निकाले गए कचरे को ग्रिड सब स्टेशन परिसर से बाहर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना। सफाई कार्य हेतु झाड़ू, पोछे डस्टर आवष्ये उपकरण आदि ठेकेदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगे।	मासिक	100 वर्गमीटर	3.60	468.41 वर्ग मीटर	33.72

(Signature)

(Signature)
ASSISTANT ENGINEER
(132KV GSS) RVPNL


1.5	केबल ट्रेन्चो के कवर हटा कर अन्दर से सफाई करना व समस्त निकले गए कचरे को ग्रिड सब स्टेशन से बाहर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना व केबल पुनः व्यवस्थित कर ट्रेच कवर लगाना । सफाई कार्य हेतु झाड़ू व आवश्यक उपकरण ठेकेदार को स्वयं लाने होंगे 1) 0.6 mtr गहराई तक की ट्रेच 2) 0.6 mtr से 1.2 mtr गहराई तक की ट्रेच 3) 1.2 mtr से अधिक गहराई की ट्रेच	अर्ध वार्षिक	रनिंग मीटर	2.9 4.5	202.2 217.85	586.38 980.32
1.6	ग्रिड सब स्टेशन के स्विच यार्ड में जंगली घास ए कांटेदार झाड़िया ए जंगली पेड़ पौधे आदि जड़ से उखाड़कर सम्पूर्ण सफाई का कार्य व इस कार्य के लिए जो ग्रेवेल्लेड अव्यवस्थित की गयी उसे पुनः व्यवस्थित करना । समस्त निकले गए कचरे को ग्रिड सब स्टेशन से बाहर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना । सफाई कार्य हेतु झाड़ू व आवश्यक उपकरण ठेकेदार को स्वयं लाने होंगे 1) ग्रेवेल्लेड (समस्त ग्रेवल को हटाना व पुनः लगाना इस कार्य में शामिल नहीं है) 2) अन ग्रेवेल्लेड	अर्ध वार्षिक	100 वर्गमीटर	137 89	4846.98 5922.54	6640.36 5271.06
	कुल					24398.78
	बी.एस.आर. से 60 प्रतिषत अधिक					14639.26
	कुल राशि (Round Off)					39038.00

नियम व शर्तें:-

- 1 समस्त निकाले गए कचरे को ग्रिड सब स्टेशन परिसर से बाहर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना होगा।
- 2 सफाई कार्य हेतु झाड़ू, पोछे डस्टर आवष्ये उपकरण आदि ठेकेदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगे।
- 3 अन्य सफाई का सामान जैसे फिनायल, फिनायल गोली, रसायन आदि विभाग द्वारा देय होगा।
- 4 कार्य करते समय आवश्यक सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। किसी कर्मचारी की दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
- 5 विद्युत प्रवाहित क्षेत्र में कार्य विभागीय अधिकारी की निगरानी में करना होगा।


JEN

132KV GSS RVPNL
AJEETGARH(SIKAR)



ASSISTANT ENGINEER
132KV GSS RVPNL
AJEETGARH(SIKAR)