

### RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED

(An ISO 9001:2008 Certified Company)

# OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER (T&C)

RRVPNL, RATANGARH (Churu) Tel. no. 01567-225270

No RRVPNL/SE/XEN/T&C/RTGH/F .... /D 1215 Date21 10 16

## NOTICE INVITING TENDER No. .. 2 ..... for the F.Y. 2016-17

Scaled tenders from the experienced tenderers are hereby invited for execution of following works (General Cleaning work of control room & Associated Area ) at 400KV GSS RVPNL, Ratangarh, for period form 01.11.2016 to 31.03.2017 (151 Days). Tenders enclosed in the scaled envelope clearly specifying the address of this office as well as name & address of the tenders, particulars of work etc. should reach this office on dated 27.10.2016 up to 02:00 PM tenders will be opened in the presence of tenders on the same day at 03:00 PM.

#### Terms & conditions

- The rates must be valid for one year from date of order including all type of Taxes it applicable & no deviation will be allowed.
- 2 For cleaning, all the material such as broom, poncha. Duster and essential equipments required to be arranged by the contractor him self.
- 3 Another material for cleaning—such as phinol, chemicals etc. will be provided by the RRVPNL.
- 4 Payment shall be made in accordance with the floor surface area on monthly running bill basis.
- 5 All the debris dust and dirty material shall be thrown away outside the GSS premises at the place decided by the work incharge officer.
- 6 Work shall be carried out under the direction and supervision of the AEN (M) 400KV GSS Ratangarh or his authorised representative.
- Safety of the labours shall be ensured by the cotractor and in ease of any accident reponsibility will be of contractor.

Enclose:- G-Schedule

Superituding Engineer (T&C) RRVPNL, Ratangarh

Copy submitted / Forwarded to the following for information and necessary action.

- 1 The Executive Engineer (400KV GSS) RVPN, Ratangarh
- 2 The Accounts officer (T &C) RVPNL Ratangarh
- 3 Notice board

(T&C) RRVPNL. Ratangarh

#### 'G' SCHEDULE

NAME OF WORK :- General Cleaning work of control room & Associated Area at 400 KV G.S.S.

Ratangarh

\* Period :- From 01.11.2016 to 31.03.2017 i.e. 151 Days

कार्यो का विवरण :						
<ul> <li>ग्रिड सब स्टेशन परिसर के कार्यालय, नियन्त्रण कक्ष, बरामदों, विश्राम कक्ष,सीढियों, पी०एल०सी०सी० कक्ष, बैटरी कक्ष, विश्राम गृह आदि में झाड़ू से सफाई करना व फिनायल का पोंछा लगाने का कार्य ।</li> <li>नियन्त्रण कक्ष समेत सभी कमरों के दरवाजों व खिडिकयों (मय शीशे) आदि की सफाई ।</li> <li>समस्त शौचालय व मुत्रालय में फिनायल / रसायन का प्रयोग करते हुए सफाई एवं धुलाई का कार्य ।</li> <li>नियन्त्रण कक्ष व अन्य सभी कक्षों की छत, खिडिकी, कोने आदि में लगे जाले आदि की सफाई ।</li> <li>उपरोक्त परिसर में कूडादानों (उस्टिबनों) को खाली करना ।</li> <li>समस्त निकाल गए कवर को ग्रिड सब स्टेशन परिसर से बातर प्रगरि अधिकारीद्वारा निर्धारित स्थान वर डालना ।</li> <li>नोट :-</li> <li>1.रम्बद कार्य हेतु आहु, पाछे, उस्टर आवश्यक उपकरण आदि टेकंदार को खब्य की लागत पर लाने होंगे ।</li> <li>2.अन्य सफाई का सामान जैसे फिनायल, फिनायल गोली, रसायन आदि विभाग द्वारा देय होंगे ।</li> <li>3.ग्गतान फर्श क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा ।</li> </ul>	Daily	100 sq mtr	19	1600	16 X 151 = 2416	2416 <b>X</b> 19= 45904.00
नियन्त्रण कक्ष रः मुख्य द्वार तक सड़क व अन्य राडकें एवं इनकें दानों ओर छोड़ी गई खाली जगह की झाड़ू द्वारा सफाई।समरत निकाले गए कचरे को ग्रिड सब स्टेशन परिशर से बाहर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित ख्यान पर डाजना । गफाई कार्य हेतु झाड़ू एवं आवश्यक उपकरण तेंकदार को स्वय की लागत पर लाने होंगे ।	Daily	do	3.6	800	8 X 151 = 1208	1208 X 3.6 =4348.80
नियन्त्रण कक्ष, विश्राम गृह व अन्य कार्यालय परिसर के ऊपर की छत व बरसाती नालों की सफाई । सगस्त निकाले गए कचरे को गिंड सब स्टेशन परिसर से बाहर प्रभाग अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना । सकाई कार्य हेतु झादू एवं आवश्यक उपकरण ठेकेदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगं ।	Monthly	do	3.6	2200	22X 5 = 110	110 X 3.6 =396.00
	<ul> <li>नियन्त्रण कक्ष समेत सभी कमरों के दरवाजों व खिडिकेयों (मय शीशे) आदि की सफाई ।</li> <li>समस्त शौचालय व मुत्रालय में फिनायल / रसायन का प्रयोग करते हुए सफाई एवं धुलाई का कार्य ।</li> <li>नियन्त्रण कक्ष व अन्य सभी कक्षों की छत, खिडकी, कोने आदि में लगे जाले आदि की सफाई ।</li> <li>उपरोक्त परिशर में कूडादानों (उस्टिबिनों) को खाली करना ।</li> <li>सगस्त निकाल गए कचरे को ग्रिड सब स्टेशन परिसर से वन्तर प्रभारी अधिकारीद्वारा निर्धारित स्थान पर डालना ।</li> <li>नोट :-</li> <li>1.शम्बाई कार्य हेतु आहु, पाछे, डस्टर, आवश्यक उपकरण आदि टेकंदार को ख्वय की लागत पर लाने होंगे ।</li> <li>2.अन्य सफाई का सागान जैसे फिनायल, फिनायल गोली, रसायन आदि विभाग द्वारा देय होंगे ।</li> <li>3.भुगतान फर्श होत्रफल के आधार पर किया जायेगा ।</li> <li>नियन्त्रण कक्ष र मुख्य द्वार तक सडक व अन्य सडकें एवं इनके दोनों ओर छोडी गई खाली जगह की झाडू द्वारा सफाई।समस्त निकाले गए कचरे को ग्रिड सब स्टेशन परिसर से बाहर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डाजना । गांकाई कार्य हेतु झाडू एवं आवश्यक उपकरण तेकंदार को स्वयः की लागत पर लाने होंगे ।</li> <li>नियन्त्रण कक्ष, विश्राम गृह व अन्य कार्यालय परिसर के ऊपर की छत व वरसाती नालों की सफाई । सगस्त निकाले गए कचरे को गिड सब स्टेशन परिसर से बाहर प्रभारा अधिकारी द्वारा निकाले गए कचरे को ग्रं स्वयं की कार्य का स्वयं की होत्र सब स्टेशन परिसर से बाहर प्रभारा अधिकारी द्वारा निकाले गए कचरे को ग्रं सब स्टेशन परिसर से बाहर प्रभारा अधिकारी द्वारा निवारित स्थान पर डातना । सफाई कार्य हेतु झाडू एवं आवश्यक उपकरण ठेकंदार को स्वयं की</li> </ul>	<ul> <li>का पोंछा लगाने का कार्य ।</li> <li>• नियन्त्रण कक्ष समेत सभी कमरों के दरवाजों व खिउकियों (मय शीशे) आदि की सफाई ।</li> <li>• समस्त शौधालय व मुत्रालय में फिनायल / रसायन का प्रयोग करते हुए सफाई एवं धुलाई का कार्य ।</li> <li>• नियन्त्रण कक्ष व अन्य सभी कक्षों की छत, खिडकी, कोने आदि में लगे जाले आदि की सफाई ।</li> <li>• उपरोक्त परिशर में कूडादानों (उस्टबिनों) को खालो करना ।</li> <li>• समस्त निकाल गए कवर को ग्रिंड सब स्टेशन परिसर से वन्य प्रमार्श अधिकारीद्वारा निर्धारित स्थान पर डालना ।</li> <li>नोट :-</li> <li>1.शण्डाई कार्य ऐतु आलू, पछं, उस्टर, आवश्यक उपकरण आदि ठेकेदार को ख्येय की लागत पर लाने होंगे ।</li> <li>2.अन्य सफाई का सामान जैसे फिनायल, फिनायल गोली, रसायन आदि विभाग द्वारा देय होंगे ।</li> <li>3.शुगतान फर्श श्रेत्रफल के आधार पर किया जायेगा !</li> <li>नियन्त्रण कक्ष स मुख्य द्वार तक सडक व अन्य सडके एवं इनके दानों अरो छोडी गई खाली जगह की झाडू द्वारा सफाई ।समस्त निकाले गए कचरे को ग्रिड सब स्टेशन पर खालना । चफाई कार्य हेतु झाडू एवं आवश्यक उपकरण टेकंदार को स्वय की लागत पर लाने होंगे ।</li> <li>मियन्त्रण कक्ष, विश्राम गृह व अन्य कार्यालय परिसर के ऊपर की छत व बरसाती नालों की सफाई । समस्त निकाले गए कचरे को ग्रिड सब स्टेशन परिसर से वाहर प्रमाश आधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना । सफाई कार्य कार्य आवश्यक उपकरण टेकंदार को स्वयं की</li> <li>Monthly हेतु आव एवं आवश्यक उपकरण टेकंदार को स्वयं की</li> </ul>	का पोष्ठा लगमेंने का कार्य ।  • नियन्त्रण कक्ष समेत सभी कमरों के दरवाजों व खिडिकयों (मय शीशे) आदि की सफाई ।  • समरत शौधालय व मुत्रालय में फिनायल / रसायन का प्रयोग करते हुए सफाई एवं धुलाई का कार्य ।  • नियन्त्रण कक्ष व अन्य सभी कक्षों की छत, खिडिकी, कोने आदि में लगे जाले आदि की सफाई ।  • अगरोकत परिशर में कूड़ादानों (उस्टिबनी) का खाली करना ।  • समस्त निकाल गए कवरें की ग्रिड सब स्टेशन परिसर से वन्तर प्रगति अधिकारीद्वारा निधीरित स्थान पर डालना ।  गोट :-  1.शम्बाद कार्य हेतु आहु, पाछे, उस्टर, आवश्यक उपकरण आदि वेकदार को स्वय की लागत पर लाने होंगे ।  2.अन्य सफाई का सामान जैसे फिनायल, फिनायल मोली, स्सायन आदि विभाग द्वारा देय होंगे ।  3.शुगतान फर्श शंत्रफल के आधार पर किया जायेगा !  निवन्त्रण कक्ष र मुख्य द्वार तक सडक व अन्य सडके एवं इनके दानों और फोडी गई खाली जगह की झाड़ू हारा सफाई (समस्त निकाले गए कचरें को ग्रिड सब स्टेशन पर उजना पर उजना । शकाई कार्य हेतु झाड़ू एवं आवश्यक उपवस्ण टेकदार को स्वयः की लागत पर लाने होंगे ।  नियन्त्रण कक्ष, विश्वाम गृह व अन्य कार्यालय परिसर के ऊपर की छत व वस्ताती नालों की सफाई । सगरत निकाले गए कन्तरे को गिड सब स्टेशन परिसर से वाहर प्रभाग की फित सब स्टेशन परिसर से वाहर प्रभाग आधिकारी हारा निवांदित स्थान पर खान पर खान पर कार्य की गिड सब स्टेशन परिसर से वाहर प्रभाग आधिकारी हारा निवांदित स्थान पर खाना । सफाई कार्य की Monthly वेव हा झाड़ू एवं आवश्यक उपकरण ठेकदार को स्वयं की	का पोष्ठा समाने का कार्य ।  • नियन्त्रण कक्ष समेत सभी कमरों के दरवाजों व खिडिकियों (मय शीशे) आदि की सफाई ।  • समस्त शीचालय व मुत्रालय में फिनायल / रसायन का प्रयोग करते हुए सफाई एवं धुलाई का कार्य ।  • नियन्त्रण फक्ष व अन्य सभी कक्षों की छत, खिडिकी, कोने आदि में लगे जाले आदि की सफाई ।  • उपरोक्त परिशर में कूडादानों (उरटिबनों) को खाली करना ।  • समस्त निकाल गए फक्षर को ग्रिड सब स्टेशन परिसर से दान्तर प्रगारी अधिकारीद्वारा निर्धारित स्थान पर डालमा ।  नोट :-  1. अपराई का रागान जैसे फिनायल, फिनायल गोली, रसायन आदि विभाग द्वारा देय होंगे ।  3. पुगतान फर्ड इंत्रफल के आधार पर किया जायेगा ।  निवन्त्रण वक्ष र मुख्य द्वार तक सडक व अन्य राडके एवं इनके दानों और छोडी गई खाली जगह की झाडू द्वारा सफाई (समस्त निकाले गए कचरे को ग्रिड सब स्टेशन परिसर से बाहर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर उजना । गानाई कार्य हेतु झाडू एवं आवश्यक उपकरण देकदार को रचय की लागत पर लाने होंगे ।  कियन्त्रण कक्ष, विश्वाम गृह व अन्य कार्यलय परिसर के ऊपर की छत व बरसाती नालों की सफाई । समस्त निकाले गए कचरे को ग्रिड सब परिसर के कपर की छत व बरसाती नालों की सफाई । समस्त निकाले गए कचरे को ग्रिड सब परिसर के वार्य अधिकारी द्वारा निकाले गए कचरे को ग्रिड सब परिसर के वार्य प्रभाग आधिकारी द्वारा निकाले गए कचरे को ग्रिड सब परिसर के वार्य प्रभाग आधिकारी द्वारा निकाले गए कचरे को ग्रिड सब परिसर के बार प्रभाग आधिकारी द्वारा निकाले कार्य अधिकारी हारा निकाले कार्य अधिकारी हारा निकाल वार्य प्रभाग पर जान । सफाई कार्य की आवश्यक उपकरण डेकदार को स्वयं की	का पोष्ठा लगाने का कार्य ।  • नियन्त्रण कक्ष समेत सभी कमरों के दरवाजों व खिडिकयों (मय शीशे) आदि की सफाई ।  • समस्त शीधालय व मुत्रालय में फिनायल/रसायन का प्रयोग करते हुए सफाई एवं धुलाई का कार्य ।  • नियन्त्रण कक्ष व अन्य सभी कक्षों की छत् खिडकों, कोने आदि में लगे जाले आदि की सफाई ।  • उपरोक्त परिशर में क्लुडादानों (उस्टिबनों) का खालों करना  • समस्त निकार्त गए कमरे की यिड सब स्टेशन परिसर से चान्य प्रमारी अधिकारीद्वारा निर्धारित स्थान पर डालमा ।  नोट :-  1,शाब्द वज्यं मेतु आहु पाछं, उस्टर, आवश्यक उपकरण आदि देकदार को स्वयं की लागत पर लाने होंगे ।  2,जन्य सकाई का सामान जैसे फिनायल, फिनायल गोली, रसायन आदि यिगाग हारा देय होंगे ।  3,गुनतान फाई शिव्हाकत के आधार पर किया जायेगा ।  तिचन्त्रण वज्जे से मुख्य द्वार तक सदक व अन्य सडके एवं इनके दानों ओर छोडी गई खाली जगह की डाड़् द्वारा सफाई (समस्त निकारों गए कचरे को छिड सब स्टेशन परिसर से आहर प्रमारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डाजना । यकार्ट कार्य हेतु डाड़् एवं आवश्यक उपकरण देकदार को स्वयं की जामत पर लाने होंगे ।  नियन्त्रण कक्ष, विश्वाम गृह व अन्य कार्यालय परिसर के ऊपर की छत व वरसाती नालों की सफाई । समस्त निकारे गए कचरे को छिड सब स्टशन परिसर से याहर प्रमार। अधिकारी द्वारा निधारित स्थान पर डाजना । सकार्ड कार्य के छत व वरसाती नालों की सफाई । समस्त निकारे गए कचरे को छिड सब स्टशन परिसर से याहर प्रमार। अधिकारी द्वारा निधारित स्थान पर डाजना । सकार्ड कार्य हेतु आहू एवं आवश्यक उपकरण डेकंदार को स्वयं की	का पोछा समाने का कार्य ।  • नियन्त्रण कक्ष समेत सभी कमरों के दरवाजों व खिउकियों (मय शिशो) आदि की सफाई ।  • समरत शौधालय व मुत्रालय में फिनायल/ रसायन का प्रयोग करते हुए सफाई एवं चुलाई का कार्य ।  • नेयन्त्रण कक्ष व अन्य सभी कक्षों की छठ, खिउकी, कोने आदि में लगे जाले आदि की सफाई ।  • अगरोकत परिरार में कृडादानों (उस्टिवनों) का खालों करना ।  • अगरोकत परिरार में कृडादानों (उस्टिवनों) का खालों करना ।  • अगरोत निकाल गए कगरें की ग्रिड सब स्टेशन परिसर से वान्य प्रमासी अगिकारीद्वारा निव्धारित स्थान वर डालमा ।  नोट :—  • १,११९६ कार्य भून हुआहु पाछ, उस्टर, आगर्यक उपकरण आदि देकदार को स्थाय की लागत पर लाने होंगे ।  2,अन्य सकाई का सामान जैसे फिनायल, फिनायल गोती, स्थान पर्ण टीवन्त्रण कर्ष रे मुख्य द्वार तक सर्वक व अन्य राउके एवं इनके वानों और छोडी गई खाली जगह की झाडु हारा सम्प्रदीतमात निकाले गए कगरे की छिड तक स्टेशन परिसर से आहर प्रमारी अगिकारों द्वारा निव्धारित स्थान पर जाजना । गाकार के दीनु झाडू एवं आवस्थक उपकरण टिक्टार को स्वयः की तामत पर लाने होंगे ।  निवन्त्रण कक्ष, विश्वास मुह व अन्य कार्यालय परिसर के ऊपर की छाड व बरसाती नालों की सफाई । समस्त निकाले गए कगरे को ग्रिड सब स्ट्रमन परिसर से बहर प्रमाणे विश्व सब स्ट्रमन पर अत्यन से महर प्रमाणे अधिकारी द्वारा एवं आई एवं आवस्थक उपकरण उक्रवेत पर करारे को ग्रिड सब स्ट्रमन पर अत्यन। । थकाई कार्य हो आइ एवं आवस्थक से स्वयं की विश्व स्था किरी हारा निर्धारित स्थान पर अत्यन। प्रकार्व कार्य

Rs (Fifty thousand Six Hundered Fourty Nine only)

50649.00

Junior Engnieer (M)

Assistant Engnieer (M)

400KV GSS, RVPNL Ratangarh

Executive Engineer 400KV GSS, RVPNL Ratangarh

I have quoted rates

% above / below of the rates mentioned above.......

Signature of contractor Name and address

Date and place